



WYROBY I MATERIAŁY BUDOWLANE, KRUSZYWA		
BADANIE	DOKUMENT ODNIESIENIA	
Stężenie pierwiastków naturalnie promieniotwórczych: potasu ^{40}K , radu ^{266}Ra i toru ^{232}Th	Procedura Badawcza GPB-03 Wyd. 2 z 14.05.2024 r. Poradnik ITB 455/2010	A
Stężenia pierwiastków: Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) (wyciąg wodny)	PN-EN 12457-4:2006 PN-EN ISO 11885:2009	NA

A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 1344

NA – badanie nieakredytowane, objęte zakresem działalności laboratoryjnej spełniającej wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.